

Beschreibung des Gerätetestatus	
Gerät hinzufügen	
Gerätetestatus	Beschreibung
Die Anzeigeleuchte beginnt langsam zu blinken und andere Lichter auf dem Display erlöschen.	Firmware aktualisieren.
Anzeigeleuchte blinkt schnell.	Im Kopplungsmodus.
Anzeigeleuchte blinkt langsam.	Mit dem Internet verbinden.
Anzeigeleuchte leuchtet ständig.	Funktioniert normal.
Anzeigeleuchte blinkt einmal.	Fernbedienung hinzugefügt oder Ihr SwitchBot Bluetooth-Gerät wird einmal über die App bedient.


Firmware aktualisieren	
Gerätetestatus	Beschreibung
Die Anzeigeleuchte beginnt langsam zu blinken und andere Lichter auf dem Display erlöschen.	Firmware aktualisieren.
Anzeigeleuchte blinkt auf und die Anzeigeleuchte blinkt langsam.	Firmware erfolgreich aktualisiert.
Das Display und die Anzeigeleuchte leuchten beide auf.	Mit dem Internet verbinden.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarme	
Gerätetestatus	Beschreibung
Summer piept kontinuierlich. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte und Tastenleuchten blinken ständig.	Drücken und halten Sie die beiden Touch-Tasten auf dem Gerät gedrückt. Nach 2 Sekunden beginnt die Status-LED zu blinken und erlischt nach weiteren 13 Sekunden. Lassen Sie nun die Tasten los, die Status-LED leuchtet auf und erlischt dann. Ihr Hub 2 wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Beschreibung	Lösungen
Der Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsmesswert erreicht den eingestellten Wert.	Drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrem Hub 2, um den Alarm aufzuheben, oder warten Sie 30 Sekunden, bis der Alarm von selbst ausgeht.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor	
Hub 2	
Modell: W3202100	Farbe: Weiß
Größe: 80x 70x 23mm (3,1x 2,8x 0,9 Zoll)	Material: ABS
Gewicht: 63g (2,2 Unzen)	Leistung: 5 V=2 A
Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C (-4 °F bis 104 °F)	
Feedback: Wenn Sie Bedenken oder Probleme während des Gebrauchs unserer Produkte haben, senden Sie bitte Ihr Feedback über unsere App auf der Seite Profil > Feedback.	
Netzwerkkonnektivität: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz WLAN, Bluetooth Low Energy	
Systemvoraussetzungen: iOS 11.0+, Android OS 5.0+	
Fernbedienung lernen	
Die Anzeigeleuchte leuchtet 2 Sekunden lang und erlischt dann.	Bereit zum Lernen der Fernbedienung.
Die Anzeigeleuchte blinkt zweimal, nachdem Sie Ihre Fernbedienung gedrückt haben.	Fernbedienung wird gelernt.
Die Anzeigeleuchte blINKT einmal nach 10 Sekunden.	Time-out beim Lernen. Lernen der Fernbedienung fehlgeschlagen

Fehlerbehebung	
Installation und Fehlerbehebung: support.switch-bot.com	
Feedback: Wenn Sie Bedenken oder Probleme während des Gebrauchs unserer Produkte haben, senden Sie bitte Ihr Feedback über unsere App auf der Seite Profil > Feedback.	
Hersteller: Woan Technologie (Shenzhen) GmbH. Adresse: Raum 1101, Qiancheng Handelszentrum, Haicheng Straße Nr. 5, Gemeinde Mabu, Unterbezirk Xixiang, Bezirk Bao'an, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100	
Firmware-Updates	
Bitte besuchen Sie support.switch-bot.com für detaillierte Informationen.	

Spezifikationen	
Gerätetestatus	Summer piept kontinuierlich. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte und Tastenleuchten blinken ständig.
Beschreibung	Der Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsmesswert erreicht den eingestellten Wert.
Lösungen	Drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrem Hub 2, um den Alarm aufzuheben, oder warten Sie 30 Sekunden, bis der Alarm von selbst ausgeht.
Garantie	
Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese eingeschränkte Garantie Folgendes nicht abdeckt:	
1. Produkte, die über den ursprünglichen Zeitraum der eingeschränkten Garantie hinaus eingereicht wurden.	
2. Produkte, an denen Reparaturen oder Modifikationen versucht wurden.	
3. Produkte, die Stürzen, extreme Temperaturen, Wasser oder anderen Betriebsbedingungen außerhalb der Produktspezifikationen ausgesetzt sind.	
CE/UKCA-Warnung	
Zur Verbesserung der Benutzererfahrung werden wir regelmäßig Auflösung: 0,1 °C / 0,1 °F, 1 % RH Firmware-Updates veröffentlichen, um neue Funktionen einzuführen und Softwarefehler zu beheben, die während der Nutzung auftreten können. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, werden wir über unsere App eine Upgrade-Benachrichtigung an Ihr Konto senden. Stellen Sie beim Upgrade sicher, dass Ihr Produkt eingeschaltet ist und sich Ihr Smartphone in Reichweite befindet.	

Kontakt & Support	
verfügbar: support.switch-bot.com	
UKCA DOC	
Hiermit erklärt Woan Technologie (Shenzhen) GmbH, dass der Funkanlagenotyp W3202100 den UK-Rechtsvorschriften über die Funkanlagen (SI 2017/1206) entspricht. Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: support.switch-bot.com	
FEHLERBEHEBUNG	
Wenn Ihr Hub 2 fehlerhafte Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsmesswerte anzeigt, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code, um Lösungen zu finden.	
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
Drücken und halten Sie die beiden Touch-Tasten auf dem Gerät gedrückt. Nach 2 Sekunden beginnt die Status-LED zu blinken und erlischt nach weiteren 13 Sekunden. Lassen Sie nun die Tasten los, die Status-LED leuchtet auf und erlischt dann. Ihr Hub 2 wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarme	
Summer piept kontinuierlich. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte und Tastenleuchten blinken ständig.	
Garantie	
Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese eingeschränkte Garantie Folgendes nicht abdeckt:	
FEHLERBEHEBUNG	
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der WLAN-Konfiguration für Ihren Hub 2 haben, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code, um Lösungen zu finden.	
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
Drücken und halten Sie die beiden Touch-Tasten auf dem Gerät gedrückt. Nach 2 Sekunden beginnt die Status-LED zu blinken und erlischt nach weiteren 13 Sekunden. Lassen Sie nun die Tasten los, die Status-LED leuchtet auf und erlischt dann. Ihr Hub 2 wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	
Spezifikationen	
Gerätetestatus	Summer piept kontinuierlich. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte und Tastenleuchten blinken ständig.
Beschreibung	Der Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsmesswert erreicht den eingestellten Wert.
Lösungen	Drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrem Hub 2, um den Alarm aufzuheben, oder warten Sie 30 Sekunden, bis der Alarm von selbst ausgeht.
Garantie	
Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese eingeschränkte Garantie Folgendes nicht abdeckt:	
Kontakt & Support	
verfügbar: support.switch-bot.com	
UKCA DOC	
Hiermit erklärt Woan Technologie (Shenzhen) GmbH, dass der Funkanlagenotyp W3202100 den UK-Rechtsvorschriften über die Funkanlagen (SI 2017/1206) entspricht. Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:	
FEHLERBEHEBUNG	
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der WLAN-Konfiguration für Ihren Hub 2 haben, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code, um Lösungen zu finden.	
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarme	
Summer piept kontinuierlich. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte und Tastenleuchten blinken ständig.	
Garantie	
Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese eingeschränkte Garantie Folgendes nicht abdeckt:	
FEHLERBEHEBUNG	
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der WLAN-Konfiguration für Ihren Hub 2 haben, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code, um Lösungen zu finden.	
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
Drücken und halten Sie die beiden Touch-Tasten auf dem Gerät gedrückt. Nach 2 Sekunden beginnt die Status-LED zu blinken und erlischt nach weiteren 13 Sekunden. Lassen Sie nun die Tasten los, die Status-LED leuchtet auf und erlischt dann. Ihr Hub 2 wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	
Spezifikationen	
Gerätetestatus	Summer piept kontinuierlich. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte und Tastenleuchten blinken ständig.
Beschreibung	Der Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsmesswert erreicht den eingestellten Wert.
Lösungen	Drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrem Hub 2, um den Alarm aufzuheben, oder warten Sie 30 Sekunden, bis der Alarm von selbst ausgeht.
Garantie	
Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese eingeschränkte Garantie Folgendes nicht abdeckt:	
Kontakt & Support	
verfügbar: support.switch-bot.com	
UKCA DOC	
Hiermit erklärt Woan Technologie (Shenzhen) GmbH, dass der Funkanlagenotyp W3202100 den UK-Rechtsvorschriften über die Funkanlagen (SI 2017/1206) entspricht. Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:	
FEHLERBEHEBUNG	
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der WLAN-Konfiguration für Ihren Hub 2 haben, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code, um Lösungen zu finden.	
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarme	
Summer piept kontinuierlich. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte und Tastenleuchten blinken ständig.	
Garantie	
Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese eingeschränkte Garantie Folgendes nicht abdeckt:	
FEHLERBEHEBUNG	
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der WLAN-Konfiguration für Ihren Hub 2 haben, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code, um Lösungen zu finden.	
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
Drücken und halten Sie die beiden Touch-Tasten auf dem Gerät gedrückt. Nach 2 Sekunden beginnt die Status-LED zu blinken und erlischt nach weiteren 13 Sekunden. Lassen Sie nun die Tasten los, die Status-LED leuchtet auf und erlischt dann. Ihr Hub 2 wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	
Spezifikationen	
Gerätetestatus	Summer piept kontinuierlich. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte und Tastenleuchten blinken ständig.
Beschreibung	Der Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsmesswert erreicht den eingestellten Wert.
Lösungen	Drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrem Hub 2, um den Alarm aufzuheben, oder warten Sie 30 Sekunden, bis der Alarm von selbst ausgeht.
Garantie	
Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese eingeschränkte Garantie Folgendes nicht abdeckt:	
Kontakt & Support	
verfügbar: support.switch-bot.com	
UKCA DOC	
Hiermit erklärt Woan Technologie (Shenzhen) GmbH, dass der Funkanlagenotyp W3202100 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse	